


CINK SPREJ SVETLI BASIC



Sadržaj	Br. art.	Pak/k.
400 ml	0893 114949	1

Način primene:

Priprema podloge: ukloniti sa površine na koju nanosite eventualne ostatke prljavštine, masnoća, ulja, vode, ostatke boja koja se ljušti, šljaku i hrđu. Prema potrebi površinu iiii var izbrusiti. Uputstvo za korišćenje: Tresti bočicu oko 2 minuta. Naneti više tankih slojeva u su-protnim smerovima, isprekidanim mlazom držeći bočicu u uspravnom položaju na udaljenosti od 20-25 cm od podloge na koju nanosite.

Svetli cink sprej za zaštitu varova i čeličnih površina. Brzo se suši

Uputstvo:

Cink sprej se uklanja acetonom i/ili nitro razređivačem. Kod osušenog nanosa moguća potreba za mehaničkim skidan-jem sloja, četkom ili brusnim papirom. Kod prekida u radu sa sprej dozama, potrebno je nakon završetka prskanja dozu okre-nuti naglavačke i aktivirati ventil zbog samočišćenja, kako bi se sprečilo sušenje boje u ventilu i njegovo uništenje.

Područje primene:

Zaštita metalnih površina od korozije. Zaštita varova i mehaničkih spojeva. Za optičko poboljšavanje površine. Posebno za izjednačavanje površine zaštićene galvans-kim cinkovanjem ili sveže toplo cinkovane površine. Hladno galvansko povezivanje pigmentata sa metalnom podlogom. Brzo se suši. Nakon sušenja sloj je otporan na kišu, ulje i masnoće.

BAKARNI SPREJ



Sadržaj	Br. art.	Pak/k.
400 ml	0893 114994	1

Područje primene:

Višenamenski sprej koji se koristi za zaštitu metalnih površina od korozije u metalik boji bakra. Svetle boje. Za vizuelno poboljšanje površine i zaštitu varova i spojeva oluka, krovnih pokrivača, instalacionih cevi, obloga, cevi, spoljnih svetiljki i sl. Posebno pogodno za izjednačavanje površine zaštićene galvanskim ili toplim cinkovanjem. Dobro prijanja na većinu površina, ima veliku stabilnost boje, brzo se suši.

Uputstvo:

Sprej se uklanja acetonom i/ili nitro razređivačem. Osušeni nanos je moguće ukloniti mehanički skidanjem sloja, četkom ili brusnim papirom. Optimalna temperatura za nanošenje 20°C.

Način primene:

Površina na koju se sprej nanosi mora biti čista, suva i odmašćena. Bocu dobro pro-tresti oko 2 minuta, naneti u više tankih pro-laza unakrsnim i poprečnim kretanjem radi postizanja dobre zaštite. Prilikom nanošenja bocu držati na udaljenosti oko 20 cm od podloge na koju se nanosi.

Acetonski čistač

Br. art. 0893 460

Pak/kom. 1

Ove informacije su samo preporuka na osnovu našeg iskustva. Obavezno izvršite prethodnu probu! Za više informacija pogledajte tehnički list.